

OHENTEET

Yleistä: Eri ohennusaineita käytettäessä tulee huolehtia työympäristön riittävästä ilmanvaihdosta. Jos ilman vaihto on puutteellinen, on käytettävä suodattavaa hengityssuojainta. Käsiteltäessä ohennusaineita tulee käyttää suojalaseja sekä muovisia suojakäsineitä. Lisää ohennetta kerralla maksimissaan 10%.

Varastointi: Ohennusaineet tulee varastoida viileässä hyvin ilmastoidussa, paloturvallisessa varastossa, auringonvalolta suojattuna.

Ohennusaine:	Ksyleeni	Shellsol A	VSR-3015 (DAP)
Käyttö:	AC43 ER41 372 372R 380X CB1128	AC43 ER41	CC1105
Pakkauskoot:	10 l 20 l 200 l	20 l	25kg
Leimahduspiste:	+25°C	+47°C	>+155°C
Ominaispaino:	0.870 g/cm ³	0.876 g/cm ³	1,019 g/cm ³

Tarkemmat tiedot ohenteiden ominaisuuksista saa käyttöturvallisuustiedotteesta, jotka toimitetaan ohjeiden mukaisesti.